


การออกแบบอุปกรณ์ภายใน Automatic Capacitor Bank

เป็นที่ทราบกันดีแล้วเกี่ยวกับประโยชน์ของการติดตั้งคาแพซิเตอร์แบบอัตโนมัติในระบบไฟฟ้า ดังนั้นบทความนี้จึงเสนอหลักในการเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คาแพซิเตอร์แบบอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจถึงโครงสร้างภายในคาแพซิเตอร์และสามารถกำหนดขนาดพิกัดของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน IEC 831-1&2



พิจารณาวงจรไฟฟ้าตามรูปที่ 1 เป็นระบบวงจรไฟฟ้าทั่วไปในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งส่วนใหญ่ซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าที่ระดับแรงดันสูง แล้วใช้หม้อแปลงเพื่อแปลงแรงดันจากแรงดันสูงมาสู่แรงดันใช้งานของ Load ที่ประมาณ 400V

คาแพซิเตอร์แบบอัตโนมัติจะประกอบด้วย Capacitor Units, Power Factor Controller (PFC), Magnetic Contactors, HRC Fuses, Main Circuit Breakers, Cable



รูปที่ 2

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบเป็นตู้คาแพซิเตอร์แบบอัตโนมัติแสดงดังรูปที่ 2 สามารถใช้ควบคุมกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q_c) ได้ตามความต้องการที่ออกแบบไว้ อุปกรณ์เหล่านี้มีวิธีการเลือกพิกัดและลักษณะการใช้งานดังนี้

Capacitor Unit

- แรงดันพิกัด ความถี่ และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ
- การใช้งานแบบ Indoor และ Outdoor
- มาตรฐาน IEC 831-1&2
- อุณหภูมิใช้งาน (-25 ถึง +55°C หรือ Class D)
- ระบบป้องกันอันดีแก่
 - Self healing film
 - Internal fuses ภายใน element ทุกตัว
 - การบรรจุสารป้องกันไฟภายใน
 - ตัวต้านทานที่คายประจุไฟฟ้า
 - การป้องกันไฟฟ้าดูดโดยการต่อลง ground

PFC

- จำนวน Output ที่ใช้ควบคุมจำนวน Step ของคาแพซิเตอร์
- แรงดันพิกัดที่เหมาะสม
- ตั้งเวลาในการควบคุมการเปิด-ปิดวงจรได้
- เมื่อไฟฟ้าดับควรมีระบบเปิดวงจรคาแพซิเตอร์แมงค์ทั้งหมดออกจากระบบ

Magnetic Contactor

- ชนิดพิเศษที่สามารถทนกระแสพุ่งเข้า (Inrush Current) ได้สูง นั่นคือต้องทนกระแสยอด (Peak Current) ได้ไม่ต่ำกว่า 100 เท่าของกระแสพิกัด
- กระแสพิกัดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.43 เท่าของกระแสพิกัด (กระแสที่เกิดขึ้นที่แรงดันพิกัด ณ ความถี่มูลฐาน) โดยส่วนใหญ่ผู้ผลิตจะทำตารางการเลือกเข้ามาให้เลย โดยคำนึงถึงปัจจัยทั้งสองข้อนี้แล้ว

HRC Fuse

- ป้องกันกระแสลัดวงจรเท่านั้น
- กระแสพิกัดมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 1.65 เท่าของกระแสพิกัด

Main Circuit Breaker

- กระแสพิกัดมีค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1.43 เท่าของกระแสพิกัดรวมของคาแพซิเตอร์ทั้งหมดทุก Step

สายไฟ (Cable)

- สายไฟที่ใช้ภายในตู้คาแพซิเตอร์แมงค์ซึ่งต่อจาก Bus-Bar ไปยังคาแพซิเตอร์แต่ละ Step ต้องใช้สายไฟที่ทนกระแสได้ไม่ต่ำกว่า 1.43 เท่าของกระแสพิกัด

ตัวอย่าง การหาขนาดของอุปกรณ์ประกอบต่างๆ สำหรับคาแพซิเตอร์แมงค์ 50 kvar 6 Steps 400V 50Hz

การคำนวณ

- กระแสพิกัด $I_n = \frac{50 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 400} = 72.2 \text{ A}$
- กระแสพิกัดรวมของคาแพซิเตอร์ 6 Step
 $I_{n \text{ รวม}} = 6 \times 72.2 = 433.2 \text{ A}$
- กระแสพิกัดของ Main Circuit Breaker
 $I_{CB} \geq 1.43 \times 433.2 \geq 620 \text{ A}$
เลือก Circuit Breaker ขนาด 630A Trip
- กระแสพิกัดของ HRC Fuse
 $I_{Fuse} \geq 1.65 \times 72.2 = 119 \text{ A}$
เลือก Fuse Link ขนาด 125 A Size 00 และ Fuse Base รุ่นที่เหมาะสม
- กระแสพิกัดของ Magnetic Contactor
 $I_{Contactor} \geq 1.43 \times 72.2 \geq 103.25 \text{ A}$
และ $I_{peak} \geq 100 \times 72.2 \geq 7220 \text{ A}$

ในทางปฏิบัติจะเลือก Magnetic Contactor ที่ใช้สำหรับตัดต่อคาแพซิเตอร์โดยเฉพาะ ซึ่งผู้ผลิตจะจัดทำตารางสำหรับเลือกขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของคาแพซิเตอร์ โดยคำนึงถึงกระแสพิกัดและกระแสยอดนี้แล้ว

- กระแสที่สายไฟทนได้
สายไฟภายในตู้คาแพซิเตอร์ ต้องทนกระแสได้ $\geq 1.43 \times 72.2 \geq 103.25 \text{ A}$
สายไฟต่อจาก Main Bus Bar มายัง Incoming ของตู้คาแพซิเตอร์แมงค์ต้องทนกระแสได้ $\geq 1.43 \times 433.2 \geq 620 \text{ A}$

จากหลักการและตัวอย่างในการกำหนดขนาดของอุปกรณ์ต่างๆ ภายในตู้คาแพซิเตอร์แมงค์ สามารถนำไปใช้กับการออกแบบจริงได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้อ่านจะนำความรู้ที่ได้จากบทความนี้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องต่อไป