

SELF - HEALING

Self - healing

คือกระบวนการ "แก้ไขตนเอง" ของตัวเก็บประจุชนิดแห้ง

ปกติแล้วเนื้อแผ่นวนวัน (Dielectric) ของตัวเก็บประจุ (Capacitor) จะมีความไม่สม่ำเสมอ หรืออาจมีสิ่งสกปรกแทรกอยู่ในเนื้อวนนอยู่บ้าง เมื่อใช้งาน คาดเพชต่อร่องวนบริเวณนั้นจะเกิดความเข้มสนามไฟฟ้าสูงกว่าปกติ และอาจถูกทำลายจนเกิดลักษณะภายในได้ ความอ่อนหักที่เกิดขึ้นทำให้ electrode (Electrode) ที่เคลือบบนวนกลายเป็นไส้ส่งผลให้การลัดวงจรที่เกิดขึ้นถูกแก้ไขโดยอัตโนมัติ นั่นหมายความว่ากระบวนการ "แก้ไขตนเอง" (Self-Healing) ได้เกิดขึ้นแล้ว


การใช้งานตามปกติของตัวเก็บประจุเป็นเวลาหนาน (Aging), อุณหภูมิ และแรงดันที่สูงเกินไปก็มีผลให้เกิดลักษณะวนนี้ขึ้นได้ กระบวนการ "แก้ไขตนเอง" จะมีส่วนในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลของการเกิดกระบวนการ "แก้ไขตนเอง" ทำให้เกิดข้องขนาดเล็กขึ้นแผ่นวนทำให้ค่า Capacitance ลดลงบ้างเล็กน้อยแต่ก็มีผลไม่มากนัก เพราะว่าซองที่เกิดขึ้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง Micron ภายหลังกระบวนการนี้ เรายังคงใช้งานคาดเพชต่อร่องได้ตามปกติ

โลหะที่เคลือบแผ่นฟิล์ม

เนื้อฟิล์มเป็น Dielectric

ช่องทางลับนูนแผ่นฟิล์มน่องจาก การลัดวงจร



ภาพขยาย 1,500 เท่าของฟิล์มหลังการเกิด Self - healing

กระบวนการ "แก้ไขตนเอง" นี้ช่วยทำให้อายุใช้งานของคาดเพชต่อร่องยาวขึ้น โดยหากไม่มีกระบวนการนี้แล้ว เมื่อเกิดบัญหาดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนแล้วด้วยวงจรการที่ตัวเก็บประจุทำให้ไม่สามารถใช้งานคาดเพชต่อร่องได้อีกเลย!!

เทคโนโลยีด้วยการใช้งานให้กับ คาดเพชต่อร่อง

<somkane.hunchanaseevee@th.abb.com>

ถ้าต้องการยืดอายุการใช้งานให้กับคาดเพชต่อร่อง เราต้องเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงสาเหตุที่ทำให้คาดเพชต่อร่องมีอายุใช้งานสั้นกว่าปกติก่อน

ความร้อน

ควรเลือก Class ของคาดเพชต่อร่องที่เหมาะสมกับอุณหภูมิใช้งาน เช่น ประเทศไทยสามารถใช้ Class D (อุณหภูมิใช้งานเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน 35°C) และจัดวางคาดเพชต่อร่องให้มีระยะห่างเป็นช่องว่างให้อากาศไหลผ่านได้よくจะดีกว่า โดยอากาศเย็นจะไหลเข้าสู่ห้องซึ่งอากาศด้านล่างผ่านตัวคาดเพชต่อร่องจะถูกเปลี่ยนอากาศร้อนที่หลอกจากตู้ห้องด้านบน

ความต้านทานต่อตัวต่อ

การตัดต่อคาดเพชต่อร่องน้ำหนักประจำบไฟฟ้าน้อยเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงได้ เพราะการต่อคาดเพชต่อร่องต่อครั้งจะเกิดกระแสและร้าวชาต (Inrush Current) สูงมากจนอาจทำอันตรายกับคาดเพชต่อร่อง ควรเลือกโปรแกรมการทำงานและจำนวนสเตปให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโหลด

ระยะเวลาที่ใช้งานคาดเพชต่อร่องแต่ละวัน

การแบ่งภาระ (share load) ของคาดเพชต่อร่องแต่ละตัวให้ทำงานเท่ากัน ไม่ควรให้ตัวใดตัวหนึ่งทำงานติดต่อ กันเป็นเวลานานเกินไป ควรเลือกจำนวน Step และจำนวนคาดเพชต่อร่องที่พอเหมาะกับการเปลี่ยนแปลงของโหลด การโปรแกรมเครื่องควบคุมเพาเวอร์แฟกต์ต้องวนรอบ (Circular) จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้มาก

ชาร์จมัลติคัลลัส

การติดตั้งคาดเพชต่อร่องในระบบไฟฟ้าที่มีชาร์จมัลติคัลลัส จะทำให้คาดเพชต่อร่องกินกระแสสูงกว่าปกติ และอาจสูงมากจนเกินพิกัดของคาดเพชต่อร่อง ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากจำเป็นต้องติดตั้งคาดเพชต่อร่องในระบบไฟฟ้าที่มีชาร์จมัลติคัลลัสมาก

หากการติดตั้งและใช้งานคาดเพชต่อร่องสามารถหลีกเลี่ยงสาเหตุต่างๆ ที่ทำให้คาดเพชต่อร่องมีอายุใช้งานสั้นลงแล้ว เราอาจจะสามารถใช้งานคาดเพชต่อร่องได้เต็มอายุใช้งาน